

Oferta Amorom

Generata de pe <http://amorom.ro> in 22 May 2019. Prețurile sunt în lei fără TVA.

Autocamioane MAN F 2000 (E,L,M) TGA TGL TGM TGS TGX

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|------|
| Semibucșă bară stabilizatoare (semicuzinet) Ø45 () | AMR 0107.00 | 81.43704.0057 | Ø45, Ø68, 60 | 25 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (semicuzinet) Ø55 (c/m) | AMR 0108.00 | 81.43271.0081 | Ø55, Ø90, 70 | 30 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (semicuzinet) Ø55 (c/c) | AMR 0109.00 | 81.43704.0060 | Ø55, Ø78, 60 | 25 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (semicuzinet) Ø60 (cauciuc exterior ,cote de reparație) | AMR 0101.00 | 81.43707.0061 | Ø60, Ø78, 60 | 25 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (semicuzinet) Ø60 (c/m) | AMR 0110.00 | 81.43704.0061 | Ø60, Ø76, 60 | 25 |
| Bucșă bară stabilizatoare Ø45 (cauciuc,cote de reparație) | AMR 0137.00 | 81.43704.0026 | Ø38,42,45/Ø58; 60/76 | 25 |
| Bucșă bară stabilizatoare Ø50, Ø55, Ø60 (cauciuc,cote de reparație) | AMR 0111.00 | 81.43704.0025,32 | Ø53,55,60/Ø65,Ø70; 65/85 | 30 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte față | AMR 0138.00 | 81.96210.0452 | Ø48; 40; 100/130;d=19 | 80 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte spate | AMR 0147.00 | 81.43271.0080 | Ø65; 48; 100/125;d=15 | 100 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte față | AMR 0142.00 | 81.43271.0082 | Ø65; 48; 125/155;d=21 | 100 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte spate/față | AMR 0113.00 | 81.43271.0087 | Ø65; 48; 130/155;d=19 | 100 |
| Bloc amortizor(bucșă) bară stabilizatoare punte față/spate | AMR 0152.00 | 81.43271.0083 | Ø75; 48; 125/155;d=21 | 120 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte față | AMR 0114.00 | 81.43722.0029/0008 | Ø16, Ø45 sauØ42, 35 | 20 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte față/spate | AMR 0116.00 | 81.43271.0022 | Ø18, Ø55; 50 | 25 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte spate | AMR 0102.00 | 81.43722.0019 | Ø22, Ø75 sau Ø70; 46/62 | 45 |
| Bloc amortizor (bucșă) bară stabilizatoare punte spate | AMR 0118.00 | 81.43722.0021 | Ø22, Ø65; 46/62 | 40 |
| Bucșă bară cabină F90 | AMR 0103.00 | 81.96210.0400 | Ø16, Ø50; 29/15,5 | 30 |
| Bucșă bară cabină F2000 (2 repere) | AMR 0104.00 | 81.96210.0437 | Ø17, Ø66,5,Ø70; 68 | 60 |
| Set șaibe bară cabină | AMR 0106.00 | 81.96210.0407 | cu inele etansare | 26 |
| Șaibă plata bară cabină (duramid) | AMR 0146.00 | 81.96101.0638 | Ø32, Ø70; 4 | 10 |
| Bucșă bară rabatere cabină față (MAN TGA, TGS, TGX) | AMR 0164.00 | 81.96210.0019 | Ø16, Ø60; 63,5/80 | 50 |
| Bucșă bară rabatere cabină (TGA TGS TGX) | AMR 0163.00 | 81.96210.0021 | Ø16, Ø52; 39/58 | 40 |
| Set bucșă lagăr cabină (spate) (TGA TGX TGS TGL) | AMR 0162.00 | 85.96020.0004 | Ø12,5, Ø51; 30/80 | 40 |
| Bucșă blocare cabină spate (F2000 TGA TGS TGX) | AMR 0105.00 | 81.96210.0462 | Ø14, Ø30; 48/42 | 20 |
| Bucșă lacat zăvor cabină spate (F200 TGA TGS TGX) | AMR 0161.00 | | Ø16, Ø34; 30/22 | 25 |
| Tampon limitare cursă cabină (opritor) | AMR 0120.00 | 81.96210.0536 | M10, 36 | 25 |
| Bucșă rabatere cabină (cu teramid) (MAN I) | AMR 0119.00 | 81.96210.0353 | Ø30, Ø88; 70/79 | 150 |
| Reparație bară rabatere cabină (F90/F2000) | AMR 0122.00 | | Ø30*2 | 120 |
| Reparație suport bară rabatere cabină (F90/F2000 alezare și bucșare) | AMR 0139.00 | | Ø46 | 80 |
| Braț oscilant (tendon) punte spate (recondiționare) (F2000 (achsstrebe)) | AMR 0127.00 | 81.43220.6229 | l=571 | 250 |
| Reparație braț oscilant in "V" ((dreiecklenker) F2000) | AMR 0129.00 | 81.43270.6078 | („vipera”) | 400 |
| Tampon braț motor D2866 (cu armatura) | AMR 0123.00 | 81.96020.0340 | Ø22, Ø68 ; 78 | 50 |

| | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------------|-----|
| Tampon braț motor F 2000 (cu armatura) | AMR 0143.00 | 81.96020.0341 / 81.96020.0373 | Ø18, Ø70 ;39sau45; 92 | 60 |
| Bucșă telescop(amortizor)-inferior/superior (Ø14, Ø64;2 buc superior) | AMR 0124.00 | | Ø16,Ø38(40);40(34)/50(40) | 20 |
| Bucșă telescop (amortizor) pernă de aer (recondiționare) () | AMR 0165.00 | 81.43722.0072 | Ø40, Ø75 sau 70; 2*Ø19 la 100 | 75 |
| Bucșă arc punte față/spate (F2000,8x4) | AMR 0155.00 | 81.43722.0061 / 81.43722.0044 | Ø24, Ø69; 88/95 | 50 |
| Bucșă arc punte față/spate (TGA) | AMR 1093.00 | 81 43722 0091 | Ø24, Ø62.5 ;80/96 | 90 |
| Bucșă arc punte față axa I,II (MAN TGA, TGS, 8x4) | AMR 0166.00 | 81.43722.0070 | Ø24, Ø65 ;85/100 | 100 |
| Tampon elastic-radiator/eșapament/aer | AMR 0134.00 | 81.96210.0119 | 2*M10 sau M8,Ø45,Ø52;30,48 | 20 |
| Reparatie braț oscilant X (H) Vipera în patru puncte () | AMR 0121.00 | 81.43220.6327 81.43220.63271 81.43220.6282 | Ø85/130 | 750 |
| Levier comanda schimbator viteză | AMR 0125.00 | | articulație sferică recondiționare | 100 |
| Bucșe cilindru rabatere cabina MAN () | AMR 0112.00 | 81.41723.6099 | Ø16/Ø43 sau Ø25/Ø33 | 35 |
| Braț oscilant tendon punte spate MAN (recondiționare) (TG TGA TGS TGX) | AMR 0115.00 | 81.43220.6236 | l=565 | 250 |
| Braț oscilant (tendon) "vipera" (recondiționare) (cu rol de vipera) | AMR 0117.00 | 81.43220.6247 | l=415 | 250 |
| Reparație braț oscilant in "V" MAN TGA (dreiecklenker vipera punte spate) | AMR 0126.00 | 81.43270.6096 | Ø90 / 2*Ø90 | 400 |
| Braț oscilant (tendon) transversal punte față - șasiu (reconditionare MAN TGA) | AMR 0128.00 | | Ø67/115/2*Ø175/930 la 90 | 250 |
| Reparație braț oscilant in "V" MAN TGA (reconditionare viperă) | AMR 0130.00 | 81.43270.6137 | Ø100/2*Ø85 | 400 |
| Reparație braț oscilant in "V" MAN TGA (reconditionare viperă) | AMR 0131.00 | 81.43270.6097 | Ø85/2*Ø75 | 400 |
| Reparație braț oscilant in "V" MAN 11 t (recondiționare viperă) | AMR 0132.00 | 81.43270.6053 | Ø72/Ø75/115 | 400 |
| Set reparatie bucsa cabina (MAN TG TGA TGX) | AMR 0133.00 | | | 180 |

Autocamioane Roman (Raba / Saviem / AB7120)

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|---------------|-------------------------|------|
| Lagăr sferic "6020" (reparație cauciucare) | AMR 0001.00 | 5003 | Ø85 l1=130 | 70 |
| Lagăr sferic "6005" (reparație cauciucare) | AMR 0002.00 | 5001 | Ø76,5 l1=120 | 70 |
| Lagăr sferic "6008" (reparație cauciucare) | AMR 0003.00 | 5008 | Ø66 l1=100 | 50 |
| Braț oscilant "6020" | AMR 0014.00 | 89.43220.6020 | l=565 l1=130 | 350 |
| Braț oscilant "6005" | AMR 0016.00 | 89.43220.6005 | l=560 l1=120 | 350 |
| Braț oscilant "6007" | AMR 0017.00 | 89.43220.6007 | l=580 l1=120 | 350 |
| Braț oscilant "6008" | AMR 0018.00 | 89.43220.6008 | l=550 l1=100 | 300 |
| Braț oscilant "6009" | AMR 0019.00 | 89.43220.6009 | l=570 l1=100 | 330 |
| Tampon braț motor RABA (reparație cauciucare) | AMR 0020.00 | | (aluminIU,tb.protectie) | 100 |
| Tampon cabină RABA () | AMR 0004.00 | 0091 | M 16 | 50 |
| Tampon cabină SAVIEM () | AMR 0005.00 | 0092 | M 14*1,5 | 40 |
| Tampon limitator cursa arc față | AMR 0006.00 | 6006 | cu armatura | 40 |
| Bucșă lagar intermediar cardan | AMR 0007.00 | 0063 | Ø16, Ø34 | 25 |
| Bucșă bară stabilizatoare | AMR 0116.00 | 5001 | Ø18, Ø55 | 25 |
| Bucșă bară stabilizatoare față (AB7120) | AMR 0009.00 | 5005 | Ø14, Ø35 | 20 |
| Bucșă bară stabilizatoare spate (AB7120) | AMR 0114.00 | 5000 | Ø16, Ø45 | 25 |
| Burduf aspirație (scurt) | AMR 0021.00 | 0062 | Ø102; 136 | 35 |
| Cablu siguranță roată () | AMR 0301.00 | 5003 | l=420 | 50 |
| Cablu siguranță benă () | AMR 0302.00 | 5004 | l=1185 | 80 |

| | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|-----------|
| Bucșă tendon semiremorcă Mârșă | AMR 0011.00 | 5021 | Ø30, Ø63; 80 | 30 |
| Bucșă bară stabilizatoare Ø36 sau Ø40 (remorca (cisterna)) | AMR 0034.00 | | Ø36 sau Ø40 ,55; 60/70 | 25 |
| Bucșă disc cuplare (sa) autotractor tip Mârșă | AMR 0022.00 | | Ø50, Ø70; 102 | 30 |
| Reparație braț oscilant tendon (arc 100 mm) | AMR 0023.00 | 89.43220.6020 | l=565 l1=130 | de la 200 |
| Reparație braț oscilant tendon (arc 90 mm) | AMR 0024.00 | 89.43220.6005 | l=560/580 l1=120 | de la 200 |
| Reparație braț oscilant tendon (arc 80 mm) | AMR 0025.00 | 89.43220.6008 | l=550/570/590 l1=100 | de la 150 |
| Reparație braț oscilant V viperă () | AMR 0026.00 | 89.43220.6029 89.43220.6030 89.43220.6034 | E=513/582 | de la 600 |
| Tampon benă Irak () | AMR 0031.00 | | 75,115 ;2*M8 | 40 |
| Tampon cisternă - prindere tanc (-set 2 rep.) | AMR 0033.00 | | Ø26, Ø94 ;44/Ø26,Ø94 | 30 |
| Tampon motor DAC (M.A.I.) (reparație cauciucare recondiționare) | AMR 0012.00 | | | 250 |

Iveco (Turbostar , Turbotech , Eurocaro , Eurostar , Stralis , Magirus , Trakker 6x4,8x4 Daily)

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|------------------|--------------------------|------|
| Tendon braț oscilant (achsstrebe) () | AMR 0401.00 | 9848.8010 | l=580/595/610/612 | 250 |
| Reparație braț oscilant "V" vipera (recondiționare) | AMR 0403.00 | 4716271 41026372 | Ø72/2*Ø75/130/2*Ø21 | 400 |
| Bucșă bară stabilizatoare / tirant (despicata) | AMR 0404.00 | 5 0033 6108 | Ø28, Ø60; 40/50 | 30 |
| Semibucșă bară stabilizatoare Ø55,Ø60 (c/m) | AMR 0405.00 | 2521 481 | Ø54 sau Ø59 sau Ø50; Ø90 | 25 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (c/m) | AMR 0444.00 | 0818 9831 | Ø45 sau Ø42 ; Ø72 | 25 |
| Bucșă cercel arc (despicata) () | AMR 0435.00 | 0 816 0686 | Ø20sau 37, Ø62; 86/98 | 36 |
| Bucșă cercel arc (Turbodaily /Eurocargo) | AMR 0436.00 | 9848 2540 | Ø16, Ø46; 32/40 | 25 |
| Bucșă cercel arc (Iveco Daily) | AMR 0448.00 | 9380 8935 | Ø16, Ø40; 30/35 | 25 |
| Bucșă cercel arc (Iveco/Citroen/Peugeot 3.5t) | AMR 0438.00 | 0858 9681 | Ø16, Ø41; 37/46 | 25 |
| Bucșă bară stabilizatoare (Iveco Daily) | AMR 0449.00 | | Ø33, Ø65; 22/32 | 25 |
| Bucșă trapez (Fiat Ducato) | AMR 0443.00 | | Ø18, Ø49 ;42/65 | 30 |
| Bucșă braț cabină (-cu bucșă duramid) | AMR 0422.00 | 500331831 | Ø20; Ø57 sau Ø67; 47/62 | 40 |
| Bucșă cabină -cu bucșă duramid (Stralis/Trakker) | AMR 0451.00 | 500357265 | Ø32, Ø60; 41 | 35 |
| Bucșă tirant cabină (Stralis) | AMR 0450.00 | | Ø14, Ø46; 66 | 40 |
| Bucșă bară cabină-set pt o parte (Eurostar cursor) | AMR 0445.00 | 1907 808 set | Ø16; Ø36.5 sau38; 20/67 | 50 |
| Bucșă telescop spate (cu armatura) | AMR 0409.00 | | Ø20, Ø38; 40/55 | 20 |
| Bucșă telescop față (cu armatura) | AMR 0427.00 | | Ø16, Ø40; 40/50 | 20 |
| Bucșă telescop cabină Sachs | AMR 0410.00 | | Ø14sau16, Ø32; 24/34 | 20 |
| Bucșă bară torsiune/stabilizatoare Ø26 (7t Zeta) | AMR 0431.00 | | Ø26, Ø38; 50,60 | 20 |
| Bucșă bară torsiune/stabilizatoare Ø32 (7t Zeta) | AMR 0432.00 | | Ø32, Ø56; 60/70 | 20 |
| Tampon limitare cursa arc (Euro cargo) | AMR 0446.00 | 9840 1286 | M 8 | 30 |
| Tampon așezare benă () | AMR 0499.00 | | 390/65/15 2*Ø8 | 50 |
| Bucșă etrier (Trakker 8*4/6*4) | AMR 0498.00 | | Ø23, Ø38; 50,55 | 24 |
| Bucșă cercel balama arc | AMR 0402.00 | 08156.2280 | Ø37/Ø63/27/32 | 30 |

Autocamioane Volvo

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Reparație braț oscilant Volvo (achssrebe) | AMR 1006.00 | | Volvo-F10/12/FH12 | de la 250 |
| Reparație braț osc. "V" (dreiecklenker) | AMR 1075.00 | | Volvo-FH12 | de la 460 |
| Bloc amortizor braț oscilant (bolț) | AMR 1040.00 | 1614 355 | Ø92,70;4*Ø14,126,150 | 130 |
| Bloc amortizor braț oscilant (bucșă) | AMR 1041.00 | 1135 080 | Ø52,Ø92 ;70/80 | 90 |
| Bucșă centrala braț osc. "V" | AMR 1029.00 | 1075 255-8 | Ø138,4 ;cu montaj | 230 |
| Bucșă bară stabilizatoare (Volvo FH12/FH16) | AMR 1049.00 | 1075 179-0 | Ø35,(29,32) Ø56,5 ;89 | 39 |
| Bucșă bară stabilizatoare (c) | AMR 1054.00 | | Ø42, Ø61 ;60/75 | 25 |
| Bucșă bară stabilizatoare (c) Ø54,Ø60 | AMR 1098.00 | 1605 182-3/047-8 | Ø48,Ø52,Ø58,Ø62 Ø76 ;96 | 39 |
| Bucșă bară stabilizatoare (c) Ø55 | AMR 1095.00 | | Ø55, Ø75 ;95 | 30 |
| Bucșă cercel arc (volvo 8*4) | AMR 1061.00 | 20533294 | Ø20, Ø52.5 ;95/114 | 60 |
| Tampon limitare cursa cabină (Volvo FH12) | AMR 1094.00 | 1096 625/1629 726 | Ø11, Ø50 ;51 | 30 |
| Bucșă cabină (teramid) | AMR 1022.00 | 1075 399 set | Ø25, Ø30 ;28 | 10 |
| Șaibă amortizor (telescop / amortizor) (Volvo) | AMR 1089.00 | 08031034 | Ø12, Ø56 ;17 | 30 |
| Șaibă plata amortizor (telescop / amortizor) (Volvo) | AMR 1088.00 | 08031033 | Ø12, Ø62.5 ;7,5 | 20 |
| Bucșă bară stabilizatoare față (Volvo) | AMR 1023.00 | 50 10 383 545 | Ø20, Ø50.5 ;40/18 | 30 |
| Tampon limitare cursa arc | AMR 1024.00 | | 70/90/14 | 30 |
| Reparație braț oscilant V (viperă) Volvo 8*4 (recondiționare) | AMR 1048.00 | 7420829503 | Ø90/2*Ø85/130/30 | 400 |

Autocamioane Mercedes

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|----------|
| Reparație braț oscilant V (viperă) (dreiecklenker vipera punte spate recondiționare) | AMR 1017.00 | | 3* 90 | 400 |
| Semibucșă bară stabilizatoare față Ø48 (Mercedes) | AMR 1001.00 | | Ø48, Ø86,5 ;56/60 | 30 |
| Semibucșă bară stabilizatoare spate Ø70 (Mercedes) | AMR 1002.00 | | Ø70, Ø86 ;53/65 | 16 |
| Semibucși bară stabilizatoare (Ø48 -axa4 Mercedes Actros) | AMR 1055.00 | 000 326 26 81 | Ø48, Ø78 ;56 | 30 |
| Bucșă bară stabilizatoare (Ø40 -axa4 Mercedes Actros) | AMR 1056.00 | 000 323 81 85 | Ø40, Ø80 ;43/46 | 35 |
| Bucșă bară stabilizatoare (Ø40 -axa2 Mercedes Actros) | AMR 1057.00 | 000 323 79 85 | Ø40, Ø70 ;36/46 | 30 |
| Bucșă bară stabilizatoare/tirant (Mercedes Actros) | AMR 1043.00 | 104301 | Ø40,Ø65 ;35/45 | de la 29 |
| Bucșă bară cabină (Mercedes Actros/Axor) | AMR 1096.00 | 930 317 00 12/942 317 1812 | Ø40,Ø70 ;47 | 80 |
| Bucșă bară cabină (Mercedes Actros/Axor) | AMR 1085.00 | 992 16 03 | Ø16,Ø65 ;64 | 80 |
| Reparație bară stabilizatoare/tirant () | AMR 1062.00 | | Ø40 | 80 |
| Bucșă telescop cabină Sachs (Mercedes) | AMR 1003.00 | | Ø18, Ø32 ;24/34 | 20 |
| Bucșă etrier (Mercedes Atego) | AMR 1063.00 | 53875 set | Ø 34/47 | 10 |
| Bucșă cercel arc (Actros 8*4) | AMR 1093.00 | 000 322 12 85 | Ø24, Ø62.5 ;80/96 | 70 |
| Bucșă bară stabilizatoare Mercedes Atego | AMR 1998.00 | | Ø25/Ø53/59 | 30 |
| Bucsa bara stabilizatoare Mercedes | AMR 1020.00 | | Ø46/Ø65/56 | 30 |
| Braț oscilant V (viperă) (dreiecklenker vipera punte spate reparație) | AMR 1036.00 | 948 350 3005 | Ø100 / 2*Ø75 | 400 |
| Reparație braț oscilant V (viperă) (dreiecklenker vipera punte spate recondiționare) | AMR 1037.00 | 942 350 1205 | Ø85 / 2*Ø85 | 400 |
| Braț oscilant V (viperă) (dreiecklenker vipera punte spate reparație) | AMR 1038.00 | 942 350 1005 | Ø85 / 2*Ø75 | 400 |
| Braț oscilant V (viperă) (dreiecklenker vipera punte spate reparație) | AMR 1044.00 | 974 350 0505 | Ø75 / 2*Ø67 | 400 |

| | | | |
|--|-------------|----------------------|-----|
| Reparație bară longitudinală (Mercedes Actros 8*4) | AMR 1070.00 | Ø40/1810 sau 1820 | 250 |
| Bucșa (semibucșe) bara stabilizatoare Mercedes Actros () | AMR 1071.00 | Ø78 sau 80, Ø110 ;65 | 90 |

Autocamioane Scania

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|--|-------------|-----------|--------------------------|--------|
| Bucșă bară stabilizatoare cabina (Scania 113M) | AMR 1008.00 | 1 105 972 | Ø16, Ø50 sau 55 ;66/80 | 25 |
| Bucșă cabină-bieleta (Scania 113M) | AMR 1009.00 | | Ø12, Ø29 ;22/32 | 20 |
| Bucșă cabină (Scania 113M) | AMR 1010.00 | 1 356 667 | Ø24, Ø65 ;88 | 35 |
| Set bucșă conică cabină (Scania 113M) | AMR 1011.00 | | Ø14, Ø40/46;35/41 | 30 |
| Bucșă bară stabilizatoareØ40 sau Ø35 (Scania) | AMR 1042.00 | | Ø40sau Ø35, Ø58 ;110 | 30 |
| Bucșă arc 100 (Scania) | AMR 1039.00 | 1 362 710 | Ø30, Ø65/100/122 | 40 |
| Tampon cutie viteza (Scania) | AMR 1064.00 | | Ø85, 60/2*M12 | 40 |
| Bucșă bară cabină (model MAN TGA) (Scania) | AMR 1065.00 | 1 377 562 | Ø16, Ø60; 63,5/80 | 50 |
| Capac protecție bucșă bară cabină | AMR 1077.00 | 1 385 170 | Ø30, Ø74; 6 | 10 |
| Set bucșă cabină "ochelari" (Scania cab XP) | AMR 1066.00 | 1 481 245 | Ø14, Ø36; 40 | 25 |
| Tampon limitare cursa cabină (Scania) | AMR 1081.00 | 1 349 805 | M8 , Ø54;44 | 25 |
| Tampon limitare cursa cabină (Scania) | AMR 1080.00 | 1 349 810 | M8 , Ø37;32 | 23 |
| Set bucșă conice amortizor (Scania) | AMR 1078.00 | | Ø22, Ø41 ,Ø50; 23 2 poz. | 30 |
| Set reparatie bucsa cabina Scania (Scania) | AMR 1060.00 | | | 346.00 |
| Reparație braț oscilant (Viperă) (Scania) | AMR 1067.00 | | Ø85/152/Ø24//Ø70/Ø18 | 500 |

Autocamioane DAF

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|--|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Reparație braț oscilant (tendon) Mega () | AMR 1047.00 | 1 261 101 / 2 050 001 | l=395 cu rol de "vipera" | 300 |
| Reparație braț oscilant (achsstrebe) | AMR 1076.00 | | tendon-diverse | de la 250 |
| Bucșă cabină DAF (DAF) | AMR 1030.00 | 1396 202 | Ø20, Ø60 ;24 | 35 |
| Bucșă braț cabină (teramid) | AMR 1053.00 | 1 656 266 | Ø26, Ø30 ;27.5 | 10 |
| Bucșă arc (DAF FA 600) | AMR 1051.00 | 1 396 202 | Ø16, Ø45 ;82 | 22 |
| Semibucșă bară stabilizatoare Ø43 (DAF) | AMR 1025.00 | 1 291 233 | Ø43, Ø62 ;59 | 30 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (DAF CF) | AMR 1092.00 | 0366 351 | Ø65, Ø86 ;60/50 | 40 |
| Bucșă bară stabilizatoare (DAF) | AMR 1086.00 | 0763 523 | Ø51, Ø74,5 ;60 | 33 |
| Bucșă bară stabilizatoare față (DAF) | AMR 1026.00 | 1273 279/1287 999 | Ø16, Ø46 ;50 | 25 |
| Bucșă arc 80 () | AMR 1093.00 | 1357 764 | Ø24, Ø62.5 ;70/86 | 90 |
| Bucșă arc 100 () | AMR 1087.00 | 1368 283 | Ø24, Ø62.5 ;90/106 | 100 |
| Tampon limitare între foile de arc(DAF XF - Cu gresor) | AMR 1046.00 | | Ø24, Ø75 ;10 | 30 |
| Semibucși bară stabilizatoare Ø40 (DAF LF 45) | AMR 1031.00 | 1402572 | Ø37; 31/62/73 | 25 |
| Braț oscilant/tendon autobasculantă (8*4) | AMR 1007.00 | | 600/Ø21/130/35 | 320 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (DAF LF 45) | AMR 1016.00 | | Ø22/38/50(60) | 25 |

| | | | | |
|---|-------------|--|----------------------|-----|
| Semibucșă bară stabilizatoare (DAF LF 45) | AMR 1018.00 | | Ø26/48/60(70) | 25 |
| Semibucșă bară stabilizatoare Ø40 (DAF LF 45) | AMR 1019.00 | | Ø37/Ø62/77 | 25 |
| Tampon limitare cursă arc | AMR 1021.00 | | 66/100/25/2*M8/80 | 30 |
| Tampon susținere benă | AMR 1028.00 | | 210*84*35 | 70 |
| Braț oscilant V (viperă) DAF 8*4 (recondiționare) | AMR 1050.00 | | Ø90/2*Ø95/152/35/Ø21 | 450 |

Autocamioane Renault

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|---------------|---------------------|---------|
| Bucșă arc (8*4) | AMR 1093.00 | 50 10 577 698 | Ø24, Ø62.5 ;80/96 | 70 |
| Bucșă cercel arc (Renault Mascott 3,5t) | AMR 1091.00 | 50 10 537 367 | Ø16, Ø50.5 ;70/60 | 40 |
| Bucșă bară stabilizatoare față (Renault Magnum/Premium) | AMR 1090.00 | 50 10 383 545 | Ø20, Ø50.5 ;18/40 | 35 |
| Bucșă suport cabină (Renault Kerax) | AMR 1083.00 | 50 10 316 015 | Ø16, Ø60 ;40/68 | 30 |
| Tampon limitare cursa cabină (Renault Magnum) | AMR 1082.00 | | M10 , Ø55;52 | 30 |
| Bucșă cabină (Renault Magnum) | AMR 1079.00 | | Ø16, Ø68 ;100/50 | 60 |
| Bucșă arc (Kerax/Maxter/Premium) | AMR 1058.00 | 50 10 060 127 | Ø20, Ø44.5 ;102 | 35 |
| Bucșă arc (Magnum) | AMR 1013.00 | | Ø30/Ø70/104 | 40 |
| Bucșă arc Renault Magnum | AMR 1027.00 | | Ø30/Ø70/100/104 | 40 |
| Suport cabină Kerax (recondiționare alezaj și bucșare) | AMR 1032.00 | | Ø16, Ø60 ;40/68 | 300 |
| Braț oscilant tendon punte spate Kerax 8*4 | AMR 1035.00 | | Ø85/152 sau Ø95/152 | 250-300 |
| Braț oscilant V (viperă) Renault Kerax 8*4 (recondiționare) | AMR 1045.00 | 7420829503 | Ø90/2*Ø85/130/30 | 400 |

Disc Cuplare "Șa"

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|-------------------|-------------------|------|
| Tampon disc cuplare tip C-JSK 37C,CZ,CW | AMR 0500.00 | SK1259/SK1205--25 | SK1259/SK2105-25 | 270 |
| Set bucși disc cuplare Jost (teramid) | AMR 0504.00 | | Ø51, Ø70 ;100 | 160 |
| Inel presiune cupla RINGFEDER | AMR 0901.00 | 14994568 | Ø60 ; Ø110; 26,5 | 40 |
| Inel presiune cupla RINGFEDER () | AMR 0902.00 | 1027204 | Ø51 ; Ø110; 26,5 | 40 |
| Tampon VBG "stadion" () | AMR 0903.00 | | Ø55 ; 166/110; 60 | 90 |
| Bucșă proțap | AMR 0501.00 | | Ø40/Ø60/28/50 | 40 |
| Bucșă proțap | AMR 0502.00 | | Ø30/Ø60/102 | 40 |

Remorci / Semiremorci

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------|
| Bucșă arc (m/c) () | AMR 0602.00 | 02.0316.06.00 | Ø30, Ø60 ;102 | 25 |
| Bucșă arc (punte BPW) | AMR 0600.00 | 02.0316.90.00 | Ø30, Ø57; 98/102 | 30 |
| Bucșă arc punte BPW () | AMR 0601.00 | | Ø30, Ø60; 98/102 | 36 |
| Bucșă arc -p.aer (m/c) (Schmitz) | AMR 0609.00 | 028 158 BHC | Ø30, Ø69,2 ;102 | 32 |
| Bucșă cercel (punte SAF) | AMR 0603.00 | 4177 3010 00 | Ø30, Ø68 ;100/104 | 33 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------------|-----|
| Bucșă balansier - (m/c) (Schmitz) | AMR 0610.00 | 02 0316 65 00/05 00 | Ø50sauØ65,Ø99,4 ;130 | 90 |
| Bucșă conica (Fruehauf) | AMR 0606.00 | U-JA-0033-001 | Ø32, Ø46/56 ;57,5 | 30 |
| Bucșă conica (Fruehauf) | AMR 0607.00 | U-JA-0030-001 | Ø51, Ø69/89; 112 | 80 |
| Bucșă telescop (Krone...) | AMR 0616.00 | | Ø20,22sau24, Ø48; 46/55,60 | 25 |
| Bucșă telescop m/m (Rolfo) | AMR 0434.00 | | Ø24, Ø45; 48/54 | 26 |
| Bucșă tirant "Frigo" | AMR 0426.00 | | Ø28; Ø63,5; 74 | 33 |
| Bucșă arc (Maranatha) (punte BPW) | AMR 0611.00 | T 2099020 8800 | Ø24, Ø50; 98/100 | 36 |
| Bucșă punte spate (SAF) | AMR 0699.00 | 4177 3028 00 | Ø31,5, Ø144;114 | 90 |
| Bucșă cercel (Dunca Expeditii) (Viberti) | AMR 0407.00 | | Ø40, Ø79; 90/92 | 40 |
| Bucșă telescop (Klein) (m/m) | AMR 0437.00 | | Ø20, Ø46; 45/55 | 30 |
| Bucșă axă Saurer/punte SAF | AMR 0604.00 | 4177302800 | Ø31,5/Ø140,5/114 | 120 |
| Bucșă axă Saurer/punte SAF | AMR 0605.00 | 4177302600 | Ø31,5/Ø140,5/170 | 150 |
| Braț oscilant/tendon () | AMR 0608.00 | | 560/Ø40/Ø63/60 | 150 |
| Tampon axa portanta vagon Schmitz (vagon Schmitz) | AMR 0612.00 | | 130/65/24/Ø30 | 45 |
| Tampon cauciuc suprasarcimă (remorcă) | AMR 0613.00 | | Ø140, Ø18 ;108 | 90 |

Autobuze

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Bloc amortizor (Iveco) | AMR 0416.00 | | Ø30 sau 40, Ø82,5; 70/90 | 80 |
| Bloc amortizor bară stabilizatoare (Iveco bus / Fiat 343) | AMR 0412.00 | | Ø24, Ø55,3; 55/65 | 30 |
| Bucșă trapez superior față (Setra S215HR 315) | AMR 0810.00 | 54403 Auger | Ø45,Ø65 ;38/50 | 50 |
| Bucșă tendon (Mercedes Setra Naw) | AMR 0813.00 | 317 333 11 64/477134700D | Ø53 sau Ø59;Ø84/Ø98 ;40 | 30 |
| Semibucșă bară stabilizatoare Ø36 (MAN BMC) | AMR 0814.00 | | Ø36, Ø64; 60 | 30 |
| Bucșă braț oscilant V vipera (MAN BMC Setra Kassbohrer) | AMR 0871.00 | 8,226,296,070 | Ø94, 53 | 180 |
| Bucșă trapez (Scania) | AMR 0873.00 | | Ø55, Ø73; 55 | 40 |
| Bucșă bară stabilizatoare Ø35 sau Ø40 (Navigo Otocar) | AMR 0880.00 | | Ø35, Ø58; 56 | 25 |
| Bucșă braț oscilant (Yutong) | AMR 0879.00 | | Ø94, 53 | 150 |
| Reparație braț oscilant (achsstrebe) | AMR 1015.00 | | tendon-diverse | de la 250 |
| Bucșă jug spate (Golden Dragon) | AMR 0878.00 | | Ø27, Ø85; 102 | 75 |
| Bucșă conica punte față (MAZ) | AMR 0876.00 | | Ø62, Ø71; Ø117/30 | 30 |
| Bucșă tirant față (Ankai) | AMR 0875.00 | | Ø24 Ø68; 50/64 | 50 |
| Bucșă bară stabilizatoare față (Ankai) | AMR 0874.00 | | Ø22, Ø54; 46/61 | 40 |
| Bucșă bară stabilizatoare Ø42 semicuzineți (Mercedes Conecto) | AMR 0870.00 | | Ø42, Ø77; 70 / 80 | 70 |
| Bucsa arc (Higer China) | AMR 0801.00 | | Ø60, 2*Ø18/130/24 | 75 |
| Rep. Brat oscilant (Setra Mercedes Integro) | AMR 0802.00 | 8.226.323.000 | Ø90/130,Ø19/665 capete la 90 grd | 300 |
| Rep. Brat oscilant Van Hool (Van Hool) | AMR 0803.00 | | vezi foto | 250 |
| Tampon cutie viteze (Volvo) | AMR 0804.00 | | Ø100/55,2*M10/30 | 75 |
| Braț oscilant V Setra () | AMR 0805.00 | | vezi foto | 700 |
| Braț oscilant (MAN S 2000) | AMR 0806.00 | | 2*(Ø40, Ø65)/325 | 150 |
| Bucșă Braț oscilant (Yutong) | AMR 0807.00 | | Ø24, Ø60;36/44 | 70 |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Rep. Brat oscilant V (Mercedes Integro) | AMR 0808.00 | | vezi foto | de la 400 |
| Bucșă bară stabilizatoare față semicuzineți (Mercedes Integro Setra) | AMR 0811.00 | 001 988 2410 | Ø43 sau 45, Ø70;80 | 60 |
| Rep. Brat oscilant (RD111/UD (M.A.I.)) | AMR 0809.00 | | vezi foto | 300 |
| Semibucșă bară stabilizatoare (Renault Tracer) | AMR 0812.00 | | Ø40, hex h=66/92 | 30 |
| Bucșă bară stabilizatoare (Renault) | AMR 0815.00 | | Ø35, Ø70;60 | 30 |
| Bucșa punte față Yutong () | AMR 0816.00 | | Ø24/Ø62/44 | 75 |
| Bucșa bieleta antiruliu Ford Transit (cu montaj in bieletă) | AMR 0817.00 | | Ø16/Ø31/32 | 30 |
| Braț Irisbus (reparație articulație centrală "trapez") | AMR 0818.00 | | Ø72 | 250 |
| Braț oscilant tendon MAN Cobra Güteryüz (reparație) | AMR 0819.00 | | Ø75/130/17//Ø94/53 | 275 |
| Braț oscilant trapez Mercedes Turismo | AMR 0820.00 | | Ø72///Ø67/115/Ø15 | 400 |
| Braț oscilant tendon Yutong 6100H (reconditionare) | AMR 0821.00 | | Ø62/100/2*Ø19//Ø75/130/2*Ø19 | 300 |
| Braț oscilant V Vipera Bova (reconditionare) | AMR 0822.00 | | Ø85 con /Ø75/130/2*Ø25 | 400 |
| Braț oscilant tendon Volvo B6 (recondiționare) | AMR 0800.00 | | Ø70 | 250 |
| Bucșă telescop Mercedes Conecto (Mercedes Conecto) | AMR 0823.00 | | Ø50/Ø18/20 | 10 |
| Viperă Renault 332A față spate (recondiționare) | AMR 0824.00 | | Ø72/2*Ø75/122/19 | 400 |
| Suport arc Bus Van Hool (Bus Van Hool) | AMR 0825.00 | | | 250 |
| Reparație braț oscilant tendon Mercedes - Benz Travego () | AMR 0826.00 | | Ø85,130, Ø19,30 / 571 | 250 |
| Braț roată față stânga / dreapta roată față (VDL Bova) | AMR 0827.00 | | Ø75,125, 2*Ø19 | 350 |
| Bucșă bară stabilizatoare (King Long) | AMR 0828.00 | | Ø16/Ø47.5/40/50 Ø22/Ø44/50/60 | 40 |
| Braț ISUZU TURQUOISE () | AMR 0829.00 | | | 150 |
| Bucșa trapez Van Hool () | AMR 0830.00 | | Ø55 Ø80 / 75 | 60 |
| Pivot brat inferior punte fata Irisbus Urbanway (Irisbus,Iveco Crosway) | AMR 0831.00 | 5801208436 | 72,M30*1.5 | 400 |
| Trapez stânga dreapta punte spate Renault VI R312 Irisbus (Renault VI R312 Irisbus) | AMR 0832.00 | | Ø75/122/Ø18 | 500 |
| Bucșa și braț trapez față Volvo B12 (Volvo b12 bot drept) | AMR 0833.00 | | Ø62, Ø42/87 și Ø62/2*Ø19/124 | 50 |
| Tendon Bară stabilizatoare Scania Irizar (Scania Irizar) | AMR 0834.00 | | Ø67/100 Ø17; 830 | 250 |
| Braț oscilant Iveco (Iveco Bus) | AMR 0835.00 | | Ø85/145 //2*Ø75/130 | 400 |
| Tampon elastic ventilator NAW (NAW) | AMR 0836.00 | | Ø40 / 22/2*M8*25 | 25 |
| Tendon Braț oscilant MAN Tutkkar (MAN Tutkkar) | AMR 0837.00 | | 625/Ø95 con/Ø75/130,Ø19 | 300 |
| Tampon elastic scirocou Mercedes Conecto (Mercedes Conecto) | AMR 0838.00 | | Ø40/25/2*M8 | 20 |
| Tampon elastic ventilator Solaris (Solaris) | AMR 0839.00 | | Ø40/28/2*M10 | 20 |

Alte produse

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|-----------|---------------------|---------|
| Garnitura etanșare / cuplare disp.aer | AMR 0135.00 | | Ø18, Ø41;9 | 3 |
| Tampon elastic-radiator/eșapament/aer | AMR 0134.00 | | 2*M10,Ø45,Ø52;30,48 | 20 |
| Manșon ptr.cuplaj elastic cu bolturi | AMR 0900.00 | | STAS 5982/74 | anexa 2 |
| Burdufuri protecție cilindru receptor frânare | AMR 0151.00 | | diverse dimensiuni | 10 |
| Element legatura "cântar" | AMR 0441.00 | | 2 pozitii | 10 |
| Set Bucșa Jug (Renault Espace) | AMR 1014.00 | | | 200 |

Offroad Mașini de teren 4x4

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|-----------|------------------------------------|------|
| Bucșă tirant lonjeron braț (Jeep Grand Cherokee) | AMR 0702.00 | | Ø16; Ø62 / 75; 80 | 75 |
| Bucșă tirant lonjeron braț (Mercedes G - Class) | AMR 0703.00 | | Ø16 Ø70; 40/50 | 40 |
| Bucșă tirant lonjeron braț (Mercedes G - Class) | AMR 0704.00 | | Ø16 Ø65; 50/60 | 40 |
| Bucșă bară stabilizatoare/tirant (Nissan Patrol) | AMR 0705.00 | | Diverse dimensiuni | 40 |
| Bucșă bară stabilizatoare/tirant (Toyota Land Cruiser) | AMR 0706.00 | | Ø12 Ø40; 53 | 45 |
| Bucșă bară stabilizatoare/tirant (Mitsubishi Pajero) | AMR 0707.00 | | Ø12 Ø50; 50 / 55 | 40 |
| Brat tendon lonjeron (Mitsubishi Pajero) | AMR 0701.00 | | Ø16/Ø65/60/50 | 2*80 |
| Bucsa bara fata/spate (Toyota Land Cruiser seria 70-73) | AMR 0708.00 | | Ø16/Ø65/40/50 | 40 |
| Bucsa bară Panhard punte spate (Nissan Patrol) | AMR 0700.00 | | Ø13.5/Ø62/41.5/63.5 sau Ø26/Ø48/48 | 40 |
| Bucsa braț/tirant (Nissan Patrol) | AMR 0709.00 | | Ø14/Ø50/60 | 35 |
| Bucsa trapez (Nissan Navara reconditionare) | AMR 0711.00 | | Ø14/Ø43 | 50 |
| Bucșă tirant braț lonjeron (Toyota Land Cruiser "faruri pătrate") | AMR 0799.00 | | Ø16/Ø60/40/50 | 40 |
| Bucsa suport cutie de viteza (Jeep Cherokee recondiționare) | AMR 0798.00 | | Ø12/Ø65/80 | 300 |
| Bucșă bară braț Panhard Suzuki Vitara (Suzuki Vitara) | AMR 0710.00 | | Ø14/Ø52/46/60 Ø14/Ø44/36/50 | 40 |
| Bucsa corectie Caster Nissan Patrol (Nissan Patrol) | AMR 0712.00 | | Ø16/Ø60.4/40,5/50 | 50 |
| Bucsa bara spate lonjeron Land Rover (Land Rover) | AMR 0713.00 | | Ø50/Ø12/40/55 | 50 |
| Bucsa arc fata/spate Toyota Tacuma (Toyota Tacuma) | AMR 0714.00 | | Ø14/Ø37/60 Ø18/Ø31/60 | 35 |
| Tampon suport brat motor Mitsubishi 3000 GT (Mitsubishi 3000 GT) | AMR 0715.00 | | reconditionare | 150 |
| Bucșă tirant lonjeron braț Toyota Land Cruiser (Toyota Land Cruiser partea dinspre șasiu) | AMR 0716.00 | | Ø18/Ø54/40/50 | 40 |
| Bucsa bară Panhard punte spate Nissan Patrol (Nissan Patrol) | AMR 0717.00 | | Ø14/Ø50/46/60 Ø14/Ø45/38/48 | 40 |
| Bucsa bară Panhard Nissan Patrol (Nissan Patrol) | AMR 0718.00 | | Ø14/Ø45/38/48 Ø26/Ø45/38/48 | 40 |
| Bucsa braț/tirant Suzuki Grand Vitara (Suzuki Grand Vitara) | AMR 0719.00 | | Ø12/Ø55/32/50 | 40 |

Vibrocompactoare (cilindru compactor) / Excavatoare / Șenilate Tractoare agricole / Stivuitoare

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|--|-------------|-----------|--------------------|----------|
| Cauciucare galet șenilă / rolă / roată sprijin tractor agricol John Deer 8400T 8410T (John Deer 8400T 8410T) | AMR 1004.00 | | Ø370; 120 | 590 |
| Cauciucare galet șenilă / rolă / roată sprijin tractor agricol Caterpillar Challenger CAT 65-95 MT700 / MT800 () | AMR 1005.00 | 9U-3384 | Ø355 /242 | 690 |
| Tampon elastic vibrocompactor | AMR 1999.00 | | Diverse dimensiuni | de la 60 |
| Tampon elastic vibrocompactor BOMAG (BOMAG 217) | AMR 1996.00 | | Ø170/205,Ø110/45 | 190 |
| Tampon elastic vibrocompactor (BOMAG mot. Deutz) | AMR 1995.00 | | Ø160/62,2*M16 | 150 |
| Tampon motor vibrocompactor (Vibromax) | AMR 1993.00 | | 30/110/M10/2*Ø12 | 90 |
| Tampon motor excavator (Volvo EW120) | AMR 1992.00 | | | 140 |
| Tampon elastic vibrocompactor (DINAPACK 3,5t) | AMR 1991.00 | | 110/120/56/4*Ø11 | 100 |
| Garnitură rolă întindere șenilă (FIAT HITACHI 171 D) | AMR 1990.00 | | Ø72/Ø92 | 20 |

| | | | | |
|--|-------------|----------|------------------------|-----|
| Tampon motor (Fiat Hitachi) | AMR 1997.00 | | Ø17,Ø110/45 | 50 |
| Element elastic rezervor apa Bitelli Nibbio (reconditionare Bitelli Nibbio) | AMR 1097.00 | | M12 | 50 |
| Cauciucare roată stivuitor 2.5-3 t () | AMR 1012.00 | | Ø420/130 | 550 |
| Cauciucare galet șenilă / rolă / roată sprijin tractor agricol Case Quadtrac XTS 450 - 540 (tractor agricol Case Quadtrac XTS 450 - 540) | AMR 1033.00 | 25134A3P | Ø338/264 dubluconică | 690 |
| Cauciucare galet șenilă / rolă / roată sprijin tractor agricol John Deere RT 80 (John Deere RT 80) | AMR 1034.00 | RE251071 | Ø425/238 | 690 |
| Tampon braț motor și suport cabină stivuitor Linde (recondiționare) | AMR 1052.00 | | | 90 |
| Tampon elastic vibrocompactor (BOMAG) | AMR 1099.00 | | Ø170/205,90/2*13.5/M20 | 150 |
| Tampon brat suport cutie viteza Vola (Vola) | AMR 1068.00 | | Ø23 Ø48 Ø95/18/48 | 90 |
| Tampon elastic bucsa cabina tractor Fendt (tractor Fendt) | AMR 1069.00 | | Ø16,Ø100/70/90 | 100 |
| Tampon elastic cabină tractor (tractor) | AMR 1072.00 | | 2*Ø10,5/125/Ø17/24 | 75 |
| Roată cauciuc tasare semănătoare 318*50 (semănătoare) | AMR 1073.00 | | 318*50 | 100 |
| Bucșa braț Case (Case) | AMR 1074.00 | | Ø16/Ø40/45 | 25 |
| Cuplaj elastic pompă hidraulică Vola (Vola Kaelble Gmeinder SL 20 B) | AMR 1084.00 | | Ø310,Ø130/54 | 500 |

Autocamioane Nissan

| Denumire | Cod | Cod Orig. | Dimensiuni | Preț |
|---|-------------|-------------|-----------------|------|
| Bucsa arc NISSAN Atleon / Cabstar (NISSAN Atleon / Cabstar) | AMR 0303.00 | 55045-9X200 | Ø24/Ø45/70,81.5 | 40 |
| Set bucșe cabină spate (Nissan Atleon , T10) | AMR 0304.00 | | Ø80/Ø20/175 | 300 |
| Tampon suport motor (Nissan Atleon , T10) | AMR 0305.00 | | | 90 |